

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

MEMORANDO N° 0244-2013-ADM100-N


JAVIER OLIVERA VEGA
Gerente Central de Administración

A : Señor José Arturo Alberto Pastor Porras
Gerente de Compras y Servicios

DE : Javier Ricardo Gutiérrez González
Subgerente de Logística

ASUNTO : Estandarización para la adquisición e instalación de repuestos
para los chillers marca Carrier

FECHA : 20 de agosto de 2013


ARTURO PASTOR PORRAS
Gerente de Compras y Servicios

Por medio del presente solicito a usted se sirva elevar a la Gerencia Central de Administración para su aprobación el informe No. 0194-2013-ADM210, elaborado por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la Subgerencia de Servicios Internos, referido a la estandarización para la compra e instalación de repuestos para los chillers marca Carrier del sistema central de aire acondicionado de la Oficina Principal.

De acuerdo con lo indicado en el informe, el Banco cuenta desde hace más de 15 años con tres chillers marca Carrier, los que tienen como función regular la temperatura del agua que utiliza el sistema de aire acondicionado para enfriar el aire que se dirige a los distintos ambientes de la Oficina Principal. Se menciona que los chillers presentan problemas de funcionamiento, por lo que se requiere la adquisición e instalación de ciertos repuestos, los que deben ser de la serie Carrier, con el mismo número de parte a los actualmente instalados, para que puedan instalarse en el espacio físico disponible y sean compatibles con los equipos existentes.

En tal sentido, considerando que el Banco es propietario de tres chillers marca Carrier, es decir, que se trata de bienes preexistentes, y que la adquisición de los repuestos es indispensable para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de aire acondicionado, se concluye que la solicitud planteada por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la Subgerencia de Servicios Internos se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el proceso de selección que se lleve a cabo para adquisición de repuestos para los chillers marca Carrier.

Atentamente,



1318 / 1877

017354



* MEMORANDO 0244 - 2013 - ADM 100 *

Página 1 de 1

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME N° 0194-2013-ADM210

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

14 de agosto de 2013

Fernando Alfíret N.
Jefe Departamento
Ingeniería y Mantenimiento

Gonzalo Iparraquierre Leandro
Subgerente de Servicios Internos

INFORMACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN

Objetivo

Se requiere la estandarización para la compra e instalación de repuestos para los chillers del sistema central de de aire acondicionado de la oficina principal. Todos los chillers son marca Carrier y están ubicados en el sótano 4. Dichas máquinas presentan problemas de funcionamiento y, según el proveedor del servicio de mantenimiento, es necesario el reemplazo de los repuestos.

Pre-existencia

El sistema central de aire acondicionado cuenta con 3 chillers marca Carrier. Fueron instalados durante la modernización de dicho sistema, encontrándose en funcionamiento desde hace más de 15 años.

Los chillers son fundamentales en el sistema central de aire acondicionado, tienen por función enfriar el agua que luego se dirige a las manejadoras y fan coils, donde se enfría el aire que se dirige a los diversos ambientes en la oficina principal.

Complementariedad

Estos repuestos son complementarios a los chillers marca Carrier y resultan siendo indispensables para recuperar su correcto funcionamiento. La lista es la siguiente:

REPUESTOS PARA CHILLERS		
N° de parte Carrier	Descripción	Cantidad
HK05YZ001	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE	12
HK05YZ007	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE	15
HH79NZ024	SENSOR DE TEMPERATURA	6
HK35AA003	TARJETA DE RELAY BOARD	2

Es indispensable

2275 / 2275

016967



* 1 N F O R M E 0 1 9 4 - 2 0 1 3 - A D M 2 1 0 *

John Piscocoya Figueroa
Dpto. de Ingeniería y Mantenimiento

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Estos repuestos deberán ser iguales a los actualmente instalados para que puedan colocarse en el espacio físico disponible y una vez instalados, sean compatibles con la programación y automatización de los equipos, para que los chillers puedan trabajar correctamente.

Conclusiones

Se solicita la aprobación de la estandarización para la compra e instalación de repuestos para los chillers del sistema central de de aire acondicionado marca Carrier de la oficina principal, de modo que el cambio se realice de manera rápida, asegurándose un correcto funcionamiento de las máquinas.


Fernando Alfíret N.
Jefe Departamento
Ingeniería y Mantenimiento


John Piscocoya Figueroa
Dpto. de Ingeniería y Mantenimiento

