

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

MEMORANDO N° 0205-2013-ADM100

JAVIER OLIVERA VEGA
Gerente Central de Administración

A : Señor José Arturo Alberto Pastor Porras
Gerente de Compras y Servicios

DE : Ramiro Oswaldo Ruiz Zegarra
Subgerente de Logística

ASUNTO : Estandarización para la adquisición de repuestos consumibles
para stock del equipo de procesamiento de billetes BPS 1000
marca Giessecke & Devrient

FECHA : 22 de julio de 2013

ARTURO PASTER PORRAS
Gerente de Compras y Servicios

Por medio del presente solicito a usted se sirva elevar a la Gerencia Central de Administración para su aprobación el informe No. 0164-2013-ADM210, elaborado por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la Subgerencia de Servicios Internos, referido a la estandarización para la adquisición de repuestos consumibles para stock del equipo de procesamiento de billetes BPS 1000 marca Giessecke & Devrient.

De acuerdo con lo indicado en el informe, el Banco cuenta con un equipo de procesamiento de billetes BPS 1000 que se encuentra en funcionamiento desde el año 2009, marca Giessecke & Devrient.

Se señala asimismo que se requiere adquirir los repuestos consumibles señalados en el Anexo adjunto, ya que el mencionado equipo es fundamental en el desarrollo de las funciones de la Gerencia de Gestión del Circulante, utilizado para el conteo, clasificación, orientación, así como para encarar billetes.

En tal sentido, considerando que el Banco es propietario del equipo de procesamiento de billetes BPS1000 que requiere los repuestos que se detallan en el Anexo adjunto, es decir, que se trata de bienes preexistentes, y que la adquisición de los repuestos es indispensable para garantizar el funcionamiento adecuado del mencionado equipo, se concluye que la solicitud planteada por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la Subgerencia de Servicios Internos se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el proceso de selección que se lleve a cabo para adquisición de repuestos para el equipo de procesamiento de billetes BPS 1000 marca Giessecke & Devrient.

Atentamente,

RAMIRO RUIZ ZEGARRA
Subgerente de Logística (i)

0816 / 1877

015261



* MEMORANDO 0205-2013-ADM100 *

Banco Central de Reserva del Perú
Gerencia Central de Administración

Página 1 de 2

24 JUL. 2013

RECIBIDO

Hora: 11.00 N° Reg.:

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

ANEXO N° 1

Relación de Repuestos

| Rubro | N° Parte G&D | Descripción | N° de Repuestos | |
|-------|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Adquisición 2012 | Nueva Adquisición |
| 1 | 174080011 | LOCK WASHER | - | 2 |
| 2 | 174069011 | LOCK WASHER | - | 2 |
| 3 | 174186011 | LOCK WASHER | - | 2 |
| 4 | 106081000 | BALL BEARING 5 X 13 X 4 mm (x 4) | - | 2 |
| 5 | 180341000 | TOOTHED BELT L=318mm | - | 2 |
| 6 | 146862041 | ECCENTRIC ROLLER | - | 5 |
| 7 | 146727011 | DRIVE ROLLER | 2 | 4 |
| 8 | 146826021 | DRIVE ROLLER K ASSEMBLY | 1 | 5 |
| 9 | 24262700 | DRIVE ROLLER D= 40.1 mm | - | 2 |
| 10 | 146858031 | GUIDE ROLLER | - | 15 |
| 11 | 146794021 | BELT ROLLER | - | 10 |
| 12 | 146803021 | GUIDE ROLLER | - | 15 |
| 13 | 146802021 | BELT ROLLER | - | 10 |
| 14 | 146810021 | BELT ROLLER | - | 10 |
| 15 | 156129001 | FILTER MAT | 1 | 2 |
| 16 | 188507000 | REFLECTOR | - | 2 |
| 17 | 192399000 | PRESSURE SWITCH MT42 | - | 2 |
| 18 | 110434000 | FUSE 0.2 A/ 250 V | - | 5 |
| 19 | 110474000 | FUSE 2A / 250V | - | 5 |
| 20 | 141774000 | FUSE 4A/ 250 V | - | 5 |
| 21 | 144483000 | FUSE 1A/ 250 A | - | 5 |
| 22 | 189427000 | FUSE 4A / 32 V | - | 5 |
| 23 | 191911000 | FUSE 630 mA/ 250 V | - | 5 |
| 24 | 191912000 | FUSE 2A / 250 V | - | 5 |
| 25 | 242188000 | FUSE 15 A | - | 1 |
| 26 | 243285000 | FUSE 20 A | - | 4 |
| 27 | 231942011 | SUCTION STRIP | - | 2 |
| 28 | 157825011 | HEAT SEALING DIE | - | 2 |
| 29 | 240440000 | PROXIMITY SWITCH | - | 2 |
| 30 | 158918001 | PROXIMITY ACTUATOR FOR GATE DRIVE | - | 2 |
| 31 | 265466000 | CABLE, PREFABRICATED | - | 2 |
| 32 | 166106011 | PHOTO DETECTOR PD_DENS | - | 2 |

1093 / 1093

014728

Página 3 de 4



* INFORME 0154 - 2013 - ADM 110 *

Virginia Escobar Caceres
 Especialista

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

| Rubro | N° Parte G&D | Descripción | N° de Repuestos | |
|-------|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Adquisición 2012 | Nueva Adquisición |
| 33 | 193280001 | FELT DIS SET | - | 2 |
| 34 | 173325021 | GUIDE COMB | - | 2 |
| 35 | 160012021 | GATE SCREW M3.5 | - | 2 |
| 36 | 173301001 | COMB | - | 5 |
| 37 | 173302001 | BREAK IN | - | 2 |
| 38 | 173303001 | BREAK IN | - | 2 |
| 39 | 174075041 | STRIPPER | - | 1 |
| 40 | 159214001 | SLIDE PLATE | - | 2 |
| 41 | 176333011 | TIMING DISK | - | 1 |
| 42 | 187258000 | SHAFT ENCODER | - | 1 |
| 43 | 152694021 | PULSE GENERATOR | - | 1 |
| 44 | 267435000 | CONTACTOR | - | 1 |
| 45 | 267438000 | CONTACTOR | - | 1 |
| 46 | 180648000 | KEYBOARD G84-4100 | - | 1 |
| 47 | 261340001 | CIRCUIT BOARD MDC3NF WOM | - | 1 |
| 48 | 264288000 | SOLENOID VALVE (SINGLERN DRUM) | - | 1 |
| 49 | 246289000 | SOLENOID VALVE (RETARDING BLOCK) | - | 1 |
| 50 | 203774000 | SOLENOID COIL | - | 2 |
| 51 | 223499000 | FLOAT VALVE SAC-120 | - | 1 |


Angela Escalante Cabrejo
 Especialista en Estudios de
 Mercado




BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME N° 0164-2013-ADM210

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

04 de julio de 2013



INFORMACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN

Objetivo

Se requiere la estandarización de la adquisición de repuestos consumibles para stock del equipo de procesamiento de billetes BPS 1000 marca Giessecke and Devrient del Departamento de Procesamiento de Numerario ubicado en el sótano 2 de la oficina principal.

Pre-existencia

Este equipo de procesamiento de billetes BPS1000 se encuentra en funcionamiento desde el año 2009 en el Departamento de Procesamiento de Numerario.

Complementariedad

Estos repuestos serán mantenidos en stock para cambiarlos en el equipo BPS1000 cuando sea necesario. Son de características consumibles, vale decir que de manera frecuente deben ser cambiados por desgaste. Estos repuestos necesariamente tiene que ser adquirido original del fabricante de los equipos para que sea compatible con el espacio físico disponible.

Es indispensable

Este equipo es fundamental en el desarrollo de las funciones de la Gerencia de Gestión del Circulante. Desarrolla las funciones de contar, clasificar, orientar y encarar billetes.

Conclusiones

Se solicita la aprobación de la estandarización para la compra de los repuestos indicados del equipo de procesamiento de billetes BPS 1000 marca Giessecke and Devrient para realizar el cambio de manera rápida cuando sea necesario y asegurar un correcto funcionamiento del equipo.


John Piscocoya Figueroa
Dpto. de Ingeniería y Mantenimiento

2275 / 2275

013820



* I N F O R M E 0 1 6 4 - 2 0 1 3 - A D M 2 1 0 *