

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

MEMORANDO N° 309-2014-ADM100-N

A : Señor Javier Ernesto Olivera Vega
Gerente Central de Administración

DE : Javier Ricardo Gutiérrez González
Subgerente de Logística

ASUNTO : Estandarización para la adquisición de repuestos
para máquina BPS 1000 Giessecke & Devrient

REF. : Informe No. 306-2014-ADM210-N

FECHA : 30 de diciembre de 2014

Por medio del presente solicito a usted se sirva aprobar el informe No. 0306-2014-ADM210, elaborado por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la Subgerencia de Servicios Internos, referido a la estandarización para la adquisición de repuestos para el equipo de procesamiento de billetes BPS 1000 marca Giessecke & Devrient.

De acuerdo con lo indicado en el informe, el Departamento de Procesamiento de Numerario cuenta con un equipo de procesamiento de billetes marca Giessecke & Devrient modelo BPS 1000, el cual se encuentra en funcionamiento desde el año 2009.

Se señala asimismo que según el informe de la empresa que realiza el mantenimiento del equipo, para restablecer el correcto funcionamiento del equipo es necesario reemplazar algunos repuestos según la relación que se detalla. Precisa el informe que los repuestos deben ser iguales a los actualmente instalados para que sean compatibles con la programación y automatización de los equipos y que la calibración debe ser realizada por el fabricante de los equipos.

En tal sentido, considerando que el Banco es propietario de un equipo de procesamiento de billetes BPS1000 del fabricante Giessecke & Devrient, es decir, que se trata de bienes preexistentes, y que la adquisición de los repuestos originales es complementaria e imprescindible para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo, se concluye que la solicitud planteada por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la Subgerencia de Servicios Internos se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el proceso de selección que se lleve a cabo para adquisición de repuestos para el equipo de procesamiento de billetes BPS 1000 marca Giessecke & Devrient.

Atentamente,

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

1877/1318

030131

1 / 2



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Javier Ricardo Gutiérrez González
Subgerente de Logística
Subgerencia de Logística

VISADO POR:

José Arturo Alberto Pastor Perras
Gerente de Compras y Servicios
Gerencia de Compras y Servicios

José Arturo Alberto Pastor Perras
Gerente de Compras y Servicios
Gerencia de Compras y Servicios

José Arturo Alberto Pastor Perras
Gerente de Compras y Servicios
Gerencia de Compras y Servicios

Javier Ernesto Olivera Vega
Gerente Central de Administración
Gerencia Central de Administración

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

1877/1318

030131

2 / 2



MEMORANDO 0309 - 2014 - ADM 100

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME N° 306-2014-ADM210-N

ASUNTO : Informe de estandarización adquisición de repuestos para máquina BPS.
REF. :

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

04 de diciembre de 2014

Objetivo

Se requiere la estandarización de la adquisición de repuestos consumibles para stock del equipo de procesamiento de billetes BPS 1000 marca Giesecke and Devrient del Departamento de Procesamiento de Numerario. Dicha máquina presenta problemas de funcionamiento y, según el proveedor del servicio de mantenimiento, es necesario el reemplazo de algunos repuestos.

Pre-existencia

Este equipo de procesamiento de billetes BPS1000 se encuentra en funcionamiento desde el año 2009 en el Departamento de Procesamiento de Numerario.

Complementariedad

Los repuestos solicitados son complementarios al equipo de procesamiento de billetes BPS1000. Según informe de la empresa que realiza el servicio de mantenimiento preventivo, para restablecer el correcto funcionamiento de dicho equipo es necesario reemplazar los repuestos que se detallan a continuación:

REPUESTOS PARA EQUIPO BPS 100		
N° de parte	Descripción	Cantidad
146605001	Round Belt D=3 L=2510	02
146607001	Round Belt D=3 L=3229	03
146787031	Sensor Roller D1 Assembly	03
146832021	Drive Roller L Assembly	03
156537011	Round Belt D = 3 L = 248	03

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

029429

1 / 3



INFORME 0306-2014-ADM210

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

174264011	Round belt D=2 L=236	03
179718001	Round belt D=3 L=2233	03
179719001	Round belt D=3 L=1707	04
179720001	Round belt D=3 L=2842	06
246508001	Hose	01
270848001	.FLP Lamp	01
147760021	Guide Rollar Assy	03
146620011	Guide Rollar S Assembly	05
212408021	Pusher	01
193977000	Valve MFH-2-M5	01
	Servicio de calibración de sensor FLP-L	01

Se incluye dentro de esta lista el servicio de calibración de un sensor FLP-L en las instalaciones de G&D en Alemania.

Es indispensable

Estos repuestos deberán ser iguales a los actualmente instalados para que sean compatibles con la programación y automatización de los equipos, para que pueda trabajar correctamente. La calibración debe ser realizada por el fabricante de los equipos en Alemania.

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

029429

2 / 3



INFORME 0306-2014-ADM 210

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

John Simón Piscoya Figueroa
Especialista en Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

José Antonio Fuentes Quiñonez
Supervisor Senior de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

VISADO POR:

Gonzalo Javier Iparraguirre Leandro
Subgerente de Servicios Internos
Subgerencia de Servicios Internos

José Arturo Alberto Pastor Porras
Gerente de Compras y Servicios
Gerencia de Compras y Servicios

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

029429

3 / 3



I N F O R M E 0 3 0 6 - 2 0 1 4 - A D M 2 1 0