

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## MEMORANDO N° 220-2015-ADM100-N

**A** : Señor Javier Ernesto Olivera Vega  
Gerente Central de Administración

**DE** : Javier Ricardo Gutiérrez González  
Subgerente de Logística

**ASUNTO** : Informe de estandarización para el mantenimiento de puertas  
de bóveda Diebold

**REF.** : Informe No. 098-2015-ADM210-N

**FECHA** : 15 de julio de 2015

---

Por medio del presente solicito a usted se sirva aprobar el informe No. 098-2015-GT1210-N, elaborado por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, referido a la estandarización para el mantenimiento de las puertas de bóveda, marca Diebold.

De acuerdo con lo indicado en el informe, las diversas bóvedas del Banco cuentan con puertas marca Diebold, las mismas que fueron instaladas cuando se construyó la Oficina Principal hace 40 años, siendo las del Museo aún más antiguas.

Se menciona que se requiere contratar el servicio de mantenimiento de las puertas de bóvedas marca Diebold, el mismo que deberá ser realizado por personal técnico con experiencia en la mencionada marca para asegurar el correcto funcionamiento de las puertas y permitir atender las fallas que se presenten de modo que se restablezca su funcionamiento a la brevedad.

Considerando que la infraestructura del Banco comprende diversas bóvedas con puertas marca Diebold, es decir, que se trata de bienes preexistentes, y que el servicio de mantenimiento es de carácter complementario e imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento de las puertas, se concluye que la solicitud planteada por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el proceso de selección que se lleve a cabo para la contratación del servicio de mantenimiento para las puertas marca Diebold de las bóvedas del Banco.

Atentamente,

---

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

1877/1318

016936

1 / 2



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Javier Ricardo Gutiérrez González  
Subgerente de Logística  
Subgerencia de Logística

VISADO POR:

Javier Ernesto Olivera Vega  
Gerente Central de Administración  
Gerencia Central de Administración

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

1877/1318

016936

2 / 2



MEMORANDO 0220-2015-ADM100

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME N° 098-2015-ADM210-N

**ASUNTO** : Informe de estandarización mantenimiento de puertas de bóveda Diebold.  
**REF.** :

---

**Departamento de Ingeniería y Mantenimiento**

**09 de julio de 2015**

## **I. OBJETIVO**

Se requiere la estandarización del mantenimiento de las puertas de bóveda marca Diebold, por haber sido hechas ad hoc para el Banco.

## **II. PRE-EXISTENCIA**

El Banco tiene bóvedas donde se almacenan diversos elementos de valor (dinero, especies, valores, obras de arte, etc.). Las bóvedas tienen puertas de seguridad que son el único medio de acceso a las mismas. Cada bóveda cuenta con una o dos puertas según siguiente detalle: Bóveda principal (2 puertas, principal y auxiliar), bóveda de valores (1 puerta), bóveda de sistemas (1 puerta) y bóveda del Museo (2 puertas, principal y auxiliar). Todas las puertas de bóveda existentes son marca Diebold.

El funcionamiento de las puertas está controlado por sistemas electro mecánicos cuyo funcionamiento se debe garantizar. Las puertas de bóveda de las bóvedas principal, de valores y de TI; fueron instaladas hace 40 años aproximadamente, cuando se construyó el edificio principal. La bóveda del Museo es más antigua aún.

## **III. COMPLEMENTARIEDAD**

El servicio de mantenimiento es complementario a la infraestructura existente porque permitirá asegurar un correcto funcionamiento de las puertas de bóveda y permitirá atender las fallas que se presenten de modo que se restablezca su funcionamiento a la brevedad.

## **IV. INDISPENSABLE**

Dada la complejidad y la particularidad de las puestas de las diferentes bóvedas, es indispensable que el servicio de mantenimiento preventivo sea ejecutado por personal técnico con experiencia en este tipo de puertas marca Diebold para garantizar una correcta ejecución del servicio y que las puertas funcionen adecuadamente.

---

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

016391

1 / 3



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

---

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

016391

2 / 3



I N F O R M E 0 0 9 8 - 2 0 1 5 - A D M 2 1 0

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

John Simón Piscocoya Figueroa  
Especialista en Ingeniería y Mantenimiento  
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

Rafael Fernando Alfíret Núñez  
Jefe de Departamento de Ingeniería y Mantenimiento  
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

VISADO POR:

José Arturo Alberto Pastor Porras  
Gerente de Compras y Servicios  
Gerencia de Compras y Servicios

Gonzalo Javier Iparraguima Leandro  
Subgerente de Servicios Internos  
Subgerencia de Servicios Internos

---

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

016391

3 / 3



INFORME 098 - 2015 - ADM 210