

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

MEMORANDO N° 573-2016-ADM110-N

A : Señor Javier Ernesto Olivera Vega
Gerente Central de Administración

DE : Ramiro Oswaldo Ruiz Zegarra
Departamento de Programación Logística

ASUNTO : Estandarización de repuestos para máquina lavadora secadora
Spaleck SFT25.3

REF. : Informe N° 071-2016-CIR320-N

FECHA : 14 de noviembre de 2016

Por medio del presente solicito a usted se sirva aprobar el informe N° 071-2016-CIR320-N, elaborado por el Departamento de Producción de la CNM, de la Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda, referido a la estandarización para la adquisición de repuestos para la máquina lavadora secadora Spaleck SFT25.3

La Casa Nacional de Moneda cuenta desde el año 2015, con una máquina lavadora secadora de cospeles marca Spaleck SFT25.3, de procedencia alemana, que se utiliza para realizar el lavado y pulido de cospeles de cualquier tipo, como parte de la fabricación de cospeles. Esta Máquina es considerada como equipo crítico dentro del proceso de fabricación de cospeles.

La máquina lavadora secadora Spaleck cuenta con una unidad centrifuga y la unidad de secado, que garantizan la calidad de lavado y pulido de cospeles y los repuestos a adquirir son parte de los componentes mencionados de la máquina, que aseguran su óptimo desempeño.

En tal sentido, considerando que el Banco es propietario de una (1) máquina lavadora secadora de cospeles marca Spaleck SFT25.3, equipo del sistema de producción de cospeles, que se trata de bienes preexistentes y que la adquisición de repuestos es de carácter complementario e imprescindible para asegurar la operatividad de dicho equipo y la continuidad del proceso de lavado y pulido de cospeles; se concluye que la solicitud planteada por el Departamento de Producción, de la Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda, se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva No. 004-2016-OSCE/CD.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el proceso de selección que se lleve a cabo para la adquisición de repuestos para la máquina lavadora secadora de cospeles de la marca Spaleck SFT25.3.

Atentamente,

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Ramiro Oswaldo Ruiz Zagarra
Jefe de Departamento de Programación Logística
Departamento de Programación Logística

VISADO POR:

César Oscar Delizzia Infante
Subgerente de Logística
Subgerencia de Logística

Javier Ernesto Olivera Vega
Gerente Central de Administración
Gerencia Central de Administración

José Arturo Alberto Pastor Porras
Gerente de Compras y Servicios
Gerencia de Compras y Servicios

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME N° 071-2016-CIR320-N

ASUNTO : Informe estandarización de repuestos para máquina lavadora - secadora Spaleck SFT25.3

Se requiere la estandarización de acuerdo al artículo 8 del reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado para la Adquisición de Repuestos para máquina de lavado y secado de cospeles marca **Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG - Alemania**, en función a los siguientes criterios:

1. **De pre-existencia:** La Casa Nacional de Moneda cuenta con una máquina de lavado y secado de cospeles de procedencia alemana, que fue adquirida el año 2015 y que cumple la función de lavado - pulido de cospeles de cualquier tipo, como parte del proceso de fabricación de cospeles del área de fieltura. Con esta máquina también se pule discos o cospeles para la fabricación de medallas y monedas conmemorativas. En este sentido, por su variada funcionalidad, es considerado equipo crítico dentro del proceso de fabricación de cospeles.
2. **De complementariedad:** La máquina lavadora - secadora Spaleck, cuenta con la unidad centrifuga, transportador vibrador y la unidad de secado, el cuál garantizara la calidad del lavado y pulido del producto. Los repuestos solicitados son parte de estos componentes y equipos de la máquina y que aseguran su óptimo desempeño. Estos nuevos repuestos permitirán darle continuidad al proceso de lavado y pulido.
3. **Indispensable para garantizar operatividad:** Los repuestos solicitados, servirán para realizar el cambio inmediato de estos componentes cuando sea necesario, considerando que la garantía de 1 año vence en los primeros meses del 2017. En caso de deterioro de estos componentes de la máquina, se bloquearía todo el proceso de lavado en esta máquina, lo que conlleva a detener la fabricación de cospeles programados para el área de Fielatura. Los repuestos solicitados deben ser originales del fabricante **Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG)** con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las máquina. En el mercado local, no existe aún una empresa que provea este tipo de repuestos.

En este sentido, es indispensable e imprescindible la adquisición de este tipo de repuestos originales procedentes del fabricante Spaleck.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Por lo tanto, para mantener y asegurar un proceso de lavado y pulido de cospeles en óptimas condiciones, se recomienda su estandarización, lo que garantizará la correcta calidad y garantía de los repuestos originales instalados.

Departamento de Producción de la CNM

14 de octubre de 2016

cc. **Félix Antonio Jesús La Madrid Vásquez**

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Felix Antonio Jesus La Madrid Villaseca
Jefe de Departamento de Producción de la CNM
Departamento de Producción de la CNM

Roberto Saigo Loayza Silva
Técnico de Producción de la CNM
Departamento de Producción de la CNM

VISADO POR:

John Américo Vela Curmet
Subgerente de la Casa Nacional de Moneda (Cnm)
Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda

Javier Ricardo Gutiérrez González
Gerente de Gestión del Circulante
Gerencia de Gestión del Circulante

Augusto Daniel De La Vega Rotta
Supervisor Líder de Producción de la CNM
Departamento de Producción de la CNM

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.
N° sistema026923