

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

MEMORANDO N° 310-2014-ADM100-N

A : Señor Javier Ernesto Olivera Vega
Gerente Central de Administración

DE : Javier Ricardo Gutiérrez González
Subgerencia de Logística

ASUNTO : Estandarización para la adquisición e instalación de repuestos
para equipos de aire acondicionado Liebert del Data Center

REF. : Informe No. 297-2014-ADM210-N

FECHA : 12 de diciembre de 2014

Por medio del presente solicito a usted se sirva aprobar el informe No. 297-2014-ADM210-N, elaborado por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, referido a la estandarización para la adquisición e instalación de repuestos para equipos de aire acondicionado Liebert del Data Center.

De acuerdo con lo indicado en el informe, el Banco cuenta desde hace más de 10 años con equipos de aire acondicionado de precisión marca Liebert, cuya función es mantener condiciones ambientales controladas en el Data Center de 20 grados centígrados y 50% de humedad relativa.

Se menciona que los equipos presentan problemas de funcionamiento, por lo que el proveedor del servicio de mantenimiento informa que es necesario el cambio de algunos repuestos, los que deberán ser iguales a los actualmente instalados para que sean compatibles con la programación y automatización de los equipos.

En tal sentido, considerando que el Banco es propietario de equipos de aire acondicionado marca Liebert, es decir, que se trata de bienes preexistentes, y que el cambio de repuestos es complementario e imprescindible para garantizar el funcionamiento correcto de los equipos, se concluye que la solicitud planteada por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el proceso de selección que se lleve a cabo para la adquisición e instalación de repuestos para los equipos de aire acondicionado Liebert del Data Center.

Atentamente,

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

1877/1318

030141

1 / 2



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Javier Ricardo Gutiérrez González
Subgerente de Logística
Subgerencia de Logística

VISADO POR:

Javier Ernesto Olivera Vega
Gerente Central de Administración
Gerencia Central de Administración

José Arturo Alberto Pastor Porras
Gerente de Compras y Servicios
Gerencia de Compras y Servicios

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

1877/1318

030141

2 / 2



M E M O R A N D O 0 3 1 0 - 2 0 1 4 - A D M 1 0 0

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME N° 297-2014-ADM210-N

ASUNTO : Informe de estandarización adquisición de repuestos para equipos de aire acondicionado Liebert del Data Center.
REF. :

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

27 de noviembre de 2014

Objetivo

Se requiere la estandarización de la compra e instalación de repuestos para los equipos de aire acondicionado de precisión marca Liebert N°1 y N°2 del Data Center ubicado en el sótano 1 de la Oficina Principal del BCRP. Dichas máquinas presentan problemas de funcionamiento y, según el proveedor del servicio de mantenimiento, es necesario el reemplazo de algunos repuestos.

Pre-existencia

Los equipos de aire acondicionado Liebert fueron instalados hace más de 10 años. Su función es mantener condiciones ambientales controladas en el Data Center de 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

Complementariedad

Los repuestos solicitados son complementarios a los equipos de aire acondicionado marca Liebert. Según informe de la empresa que realiza el servicio de mantenimiento preventivo, para restablecer el correcto funcionamiento de los equipos de aire acondicionado es necesario reemplazar los repuestos que se detallan a continuación:

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT		
N° de parte	Descripción	Cantidad
HMF28A0C	Tanque humidificador modelo.- MES2-020	01
LHR328041	Resistencia (HEATER 01.95 KW/ 220 V).	03
ASSY N° 416441G- 166806G1	Tarjeta de corriente (GROUND CURRENT DETECTOR ASSY).	01
LHR354202	Termostato (T-STAT LS1 120C)	01
LHR354246	Termostato (T-STAT LS1 65C)	01

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

028716

1 / 3



INFORME 0297-2014-ADM210

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Es indispensable

Estos repuestos deberán ser los recomendados por el fabricante, iguales a los actualmente instalados para que sean compatibles con la programación y automatización de los equipos, para que los equipos de aire acondicionado puedan trabajar correctamente.

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

028716

2 / 3



INFORME 0297 - 2014 - ABR 210

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Rafael Fernando Alfíret Núñez
Jefe de Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

John Simón Piscocya Figueroa
Especialista en Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

VISADO POR:

Gonzalo Javier Ibarraqure Leandro
Subgerente de Servicios Internos
Subgerencia de Servicios Internos

José Arturo Alberto Pastor Porras
Gerente de Compras y Servicios
Gerencia de Compras y Servicios

Firmado con certificados digitales emitidos por RENIEC. Los nombres de los firmantes figuran en la última página.

2275/2275

028716

3 / 3



I N F O R M E 0 2 9 7 - 2 0 1 4 - A P R 2 1 0