

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

MEMORANDO N° 0103-2012-ADM100

**A :** Señor José Arturo Alberto Pastor Porras  
Gerente de Compras y Servicios

**DE :** Marco Granadino Cáceres  
Subgerente de Logística (i)

**ASUNTO :** Estandarización de repuestos para contadoras marca Scan Coin  
y encartuchadoras marca Glory

**FECHA :** 20 de julio de 2012

*X*  
ARTURO PASTOR PORRAS  
Gerente de Compras y Servicios

JAVIER OLIVERA VEGA  
Gerente Central de Administración

Por medio del presente solicito a usted se sirva elevar a la Gerencia Central de Administración para su aprobación el memorando No. 0022-2012-CIR320, elaborado por el Departamento de Producción de la CNM de la Subgerencia de la CNM referido a la estandarización de repuestos para contadoras marca Scan Coin y encartuchadoras marca Glory.

De acuerdo con lo indicado en el informe, el Banco cuenta con 9 contadoras Scan Coin y 4 encartuchadoras Glory con una antigüedad mayor a los 10 años y 4 años respectivamente, las que son utilizadas actualmente para el conteo y embalaje de monedas. Están consideradas como equipos de relevancia debido a su capacidad y exactitud para el contado y encartuchado de monedas.

Se señala que se requiere la adquisición de repuestos originales para las contadoras y encartuchadoras, cuya relación se detalla en el Anexo adjunto, los mismos que han sido verificados por personal técnico del fabricante, así como por personal técnico de la CNM para su reemplazo. Esto debido a que los mencionados equipos son sometidos a trabajo exigente, se encuentran desgastados y han cumplido su vida útil, dicha adquisición garantizará un funcionamiento adecuado, rendimiento permanente y continuo para el conteo y embalaje de monedas.

En tal sentido, considerando que el Banco es propietario de las mencionadas máquinas contadoras y encartuchadoras, es decir, que se trata de bienes preexistentes, y que la adquisición de los repuestos son complementarios e indispensables para garantizar su funcionamiento adecuado, rendimiento permanente y continuo para el conteo y embalaje de monedas, se concluye que la solicitud planteada por el Departamento de Producción de la CNM de la Subgerencia de la Casa Nacional de Monedas se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el proceso de selección que se lleve a cabo para adquisición de los repuestos para las máquinas contadoras y encartuchadoras de monedas.

Atentamente,

  
MARCO GRANADINO C.  
Subgerente de Logística (i)

2173 / 1877

015287



\* MEMORANDO 0103 - 2012 - ADM100 \*

Banco Central de Reserva del Perú Página 1 de 1  
Gerencia Central de Administración


23 JUL 2012

RECIBIDO

Hora... 3:55 ...

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

MEMORANDO N° 0022-2012-CIR320



John Vela Guimet  
Subgerente de la  
Casa Nacional de Moneda

**A** : Señor Javier Ricardo Gutiérrez González  
Subgerente de Logística

**DE** : Félix Antonio Jesús La Madrid Vásquez  
Jefe Departamento de Producción de la CNM

**ASUNTO** : Estandarización de repuestos para contadoras marca Scan Coin  
y encartuchadoras marca Glory

**FECHA** : 18 de julio de 2012

Se requiere la estandarización de repuestos para las contadoras de monedas marca Scan Coin y las encartuchadoras de monedas marca Glory, de acuerdo al artículo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Directiva N° 010-2009-OSCE/CD en vista de lo siguiente:

- 1) **Primer presupuesto - de pre-existencia:** Las contadoras de monedas marca Scan Coin y las encartuchadoras de monedas marca Glory, son los equipos actuales que se emplean para el conteo y embalaje de monedas y están considerados como equipos de relevancia para los procesos de embalaje de monedas, debido a su capacidad y exactitud en el contado y encartuchado de monedas. La CNM, cuenta con 9 contadoras Scan Coin y 4 encartuchadoras Glory, con una antigüedad mayor a los 10 años y 4 años respectivamente.
- 2) **Segundo presupuesto – de complementariedad:** Por el tiempo transcurrido y las exigencias de trabajo a que son sometidos estos equipos diariamente, se requiere del cambio de repuestos originales. Los repuestos por reemplazar han sido verificados tanto por el personal técnico del fabricante como por el personal técnico de la Casa Nacional de Moneda; por lo que se hace necesario reemplazarlos por haber cumplido su vida útil. Estos repuestos serán instalados y formarán parte del equipamiento pre-existente y complementa la función de contado de monedas. Se anexa listado de repuestos.
- 3) **Tercer presupuesto – indispensable para garantizar operatividad:** Como resultado del diagnóstico, se determinó que los componentes actuales están desgastados y que han cumplido con su vida útil (generan paradas constantes en las líneas de contado), por lo que se procede a elaborar las especificaciones técnicas de los repuestos originales del fabricante Scan Coin y Glory, lo que garantizará el correcto funcionamiento tanto de las contadoras como de las encartuchadoras.

2  
Juan Antonio Ramirez Antúez  
Gerencia de Gestión del  
Circulante

2209 / 2209

015131



\* MEMORANDO 0022-2012-CIR320 \*


# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Por lo tanto, para garantizar el funcionamiento de las contadoras y encartuchadoras y asegurar un rendimiento adecuado, permanente y continuo, se justifica la adquisición de los repuestos originales de fábrica, razón por la cual se solicita su estandarización.

Atentamente,

  
**Félix La Madrid Vásquez**  
Departamento de Producción de la CNM

cc.            John Américo Vela Guimet  
                  Augusto Daniel De La Vega Blotte

  
**Juan Antonio Ramirez Andueza**  
Gerencia de Gestión del  
Circulante



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## ANEXO

### Listado de repuestos para maquinas contadoras y encartuchadoras de monedas

#### REPUESTOS PARA CONTADORAS SCAN COIN MODELO SC 3002,3001,3003

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION
34030034	1.00 UN	177 - LEVER
34030038	6.00 UN	2857 - Bearing 10IDx26ODx8WD 6000-2Z
34030037	3.00 UN	2856 - BEARING 629-2Z (DRIVE SHAFT CH-45)
34030058	1.00 UN	3424 - Pin, CH-45
34030132	1.00 UN	221 - MAINS SUPPLY CABLE- US
34030033	4.00 UN	2899 - Acc. SC 3003. Support shaft
34030496	8.00 UN	9794 - SCREW- MRX 4X16
34030885	8.00 UN	22213 - SCREW
34030108	1.00 UN	212 - SC 3003. Rear feed wheel compl.
34030492	12.00 UN	363 - WASHER
34030460	17.00 UN	351 - SCREW- MRX 4X10
34030468	4.00 UN	355 - SCREW- MFX 4X10
34030461	6.00 UN	352 - SCREW- MRX 4X20
34030685	2.00 UN	8246 - SC-3003. Catch Arm (STD)
34030672	1.00 UN	2839 - SC 3003. Sound insulating, disk
34030216	3.00 UN	257 - SC 3003. Front adjustable pulley
34030428	7.00 UN	339 - SC 3003. Rear adjustable pulley
34030020	5.00 UN	170 - SC 3003. Drive belt, L=590 mm
34030021	3.00 UN	171 - SC 3003. Feeding belt, L=489 mm
34030425	5.00 UN	337 - SC 3003. Adj. pulley belt
34030084	3.00 UN	3532 - BEARING 628-2Z COIN DIVERTER 3IDx10ODx4WD
34030506	6.00 UN	680 - SC 3003. Spring, level guard
34030081	3.00 UN	202 - SC 3003. Guide block
34030025	2.00 UN	173 - SC 3003. Drive gear
34030014	5.00 UN	168 - SC-3003 Spares. Right slide guide
34030150	1.00 UN	226 - SC 3003. Motor + Gear 14:1 230V.
34030010	1.00 UN	165 - SC 3003. Pressure spring
34030118	1.00 UN	218 - Button Blank (Key Top)
34030062	1.00 UN	191 - SC 3003. Top Cover, assembly
34030165	2.00 UN	235 - SC 3003. Seat plate
34030890	1.00 UN	22239 - SC 3003. Shaft pin
34030855	2.00 UN	1370 - SC 3003. Solenoid assembly
34030111	3.00 UN	214 - SC 3003. Feeding arm, kit
34030166	1.00 UN	236 - SC 3003. Right slide track
34030167	1.00 UN	237 - SC 3003. Left slide track
34030465	3.00 UN	3117 - Screw - MRX 6x16
34030487	6.00 UN	3118 - SC-3003. Washer, Chasis
37030008	2.00 UN	1215 - Reparacion y ajuste de diversos componentes (Mano de obra)
34030158	2.00 UN	231 - SC 3003. Steel border complete

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

34030105	1.00 UN	210 - SC 3003. Damper, (rubber)
34030082	2.00 UN	203 - SC 3003. Guide plate (plastic)
34030140	2.00 UN	223 - SC 3003. Sealing plate, (plastic)
34030212	2.00 UN	256 - SC 3003. Sensor with bracket, std.
34030511	2.00 UN	1290 - SC 3003. Outlet plate
34030077	1.00 UN	199 - SC 3003. Coin disc assy std
34030036	1.00 UN	179 - Acc. SC 3003. Fix block, right
34030043	1.00 UN	183 - SC 3003. Fix block, left
34030107	1.00 UN	211 - SC 3003. Feeding wheel, front
34030673	4.00 UN	2840 - SC 3003. Rubber foot
34030071	1.00 UN	196 - SC 3003. Left slide guide, (Std.)

### REPUESTOS PARA ENCARTUCHADORA GLORY, MODELO WR400

CANTIDAD	Nº PARTE	DESCRIPCION
4	1652-0619	ANTIWEARING PLATE B SET GROUP
16		BEARING 6 x 12 x 5
16		BEARING 8 x 16 x 5
16		BEARING 7 x 11 x 3
4	9018-904801	CHECK S2 ASSY 3 HILOS
4	3728-11632	CRIMPING HOOK HOLDER
4	3728-02183	CRIMPING HOOK STOPPER
4	3142-04330	DOUBLE SIDE BELT
4	17180054	GUIDANCE BEARING SET
2	371808852	GUIDE PIECE
4	3182-00290	KEY
4	361600133	LINK
4	174500091	PAPER GUIDE HOLDER
4	4L02-02020	PHOTO INTERRUPTER
4	163151357	PRESSING PLATE SET
4	114200102	STACKER BELT RIGHT
4	114200113	STACKER BELT LEFT
4	371400333	STIFFENING METAL
4	1662-06701	STOP PLATE SET
4	11300041	TENSION PULLEY SET
4	3140-0150	V-BELT 6X468
4	318000050	WOODRUFF KEY
1	115300132	WRAPING ROLLER SET O ROLLER LEFT SET GROUP
1	115300142	WRAPING ROLLER SET O ROLLER LEFT SET GROUP