

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## MEMORANDO N° 0193-2018-ADM110-N

**A:** Javier Ernesto Olivera Vega  
Gerente Central de Administración

**DE:** Gino Roy Carlos Baldeón  
Jefe Departamento de Programación Logística (e)

**ASUNTO:** Estandarización de adquisición de serpentines de marca Carrier

**REFERENCIA:** Informe N°0079-2018-ADM210-N

**FECHA:** 23 de julio de 2018

---

Por medio del presente solicito a usted se sirva aprobar el Informe N° 0079-2018-ADM210-N, elaborado por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, de la gerencia de Compras y Servicios, referido a la estandarización para la adquisición e instalación de serpentines para una manejadora de aire acondicionado de la marca Carrier.

De acuerdo con lo indicado en el informe, el Banco cuenta con una manejadora de aire acondicionado de la marca Carrier y que tiene la función de controlar la temperatura ambiental en la bóveda principal del Banco. Esta manejadora es parte del sistema central de aire acondicionado y tiene una antigüedad de más de 20 años. El equipo cuenta con dos serpentines donde se realiza el enfriamiento del aire que se envía a la bóveda.

Considerando que el Banco es propietario de una manejadora de aire de marca Carrier, es decir, que se trata de bienes preexistentes, y que el reemplazo de los serpentines es de carácter complementario e indispensable para asegurar un correcto funcionamiento del equipo, es decir, que la manejadora mantenga su capacidad de enfriamiento y que las dimensiones del serpentín sean las adecuadas para evitar realizar modificaciones al equipo, se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el numeral 8.4 del Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el procedimiento de selección que se lleve a cabo para la adquisición de serpentines para manejadora de aire acondicionado.

Atentamente,

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## FIRMADO POR:

Gino Roy CARLOS BALDEON  
Jefe Departamento de Programación Logística (e)  
Interino  
Departamento de Programación Logística  
Firma como encargado.

Cesar Oscar DELIZZIA INFANTE  
Subgerente de Logística  
Subgerencia de Logística

## VISADO POR:

Jose Arturo Alberto PASTOR PORRAS  
Gerente de Compras y Servicios  
Gerencia de Compras y Servicios

Javier Ernesto OLIVERA VEGA  
Gerente Central de Administración  
Gerencia Central de Administración

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## INFORME N° 0079-2018-ADM210-N

*Estandarización del suministro e instalación de 2 serpentines para cambio en manejadora de aire acondicionado de la bóveda principal en la Oficina Principal.*

REF. : S.C. 01383-2018

---

### I. OBJETIVO

Se requiere la estandarización del suministro e instalación de 2 serpentines para cambio en manejadora de aire acondicionado de la bóveda principal en la Oficina Principal.

### II. PRE-EXISTENCIA

La manejadora de aire acondicionado es marca Carrier y tiene por función controlar la temperatura ambiental en la bóveda principal. Esta manejadora es parte del sistema central de aire acondicionado, tiene una antigüedad de más de 20 años. La manejadora cuenta con dos serpentines por donde circula el agua fría por el interior de los tubos y el aire de la bóveda por el exterior de los tubos. Es en estos serpentines donde se realiza el enfriamiento del aire que se envía a la bóveda.

### III. COMPLEMENTARIEDAD

Los serpentines a instalar son complementarios a la manejadora de aire. El cambio de los serpentines permitirá restablecer su capacidad de enfriamiento y evitar posibles futuras fugas que generen inundaciones que podrían afectar la continuidad operativa.

### IV. ES INDISPENSABLE

Los serpentines deben ser marca Carrier, igual a los actualmente instalados, para garantizar un correcto funcionamiento del equipo es decir, que la manejadora mantenga su capacidad de enfriamiento y, las dimensiones del serpentín sean las adecuadas para evitar realizar modificaciones al equipo.

### V. CONCLUSIONES

Se solicita la aprobación de la estandarización del suministro e instalación de 2 serpentines en marca Carrie para cambio en manejadora de aire acondicionado de la bóveda principal en la Oficina Principal.

Elaborado por:  
Fecha:

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento  
Lima, 18 de mayo de 2018

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Rafael Fernando ALFFIRET NUÑEZ  
Jefe de Departamento de Ingeniería y  
Mantenimiento  
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

Rafael Fernando ALFFIRET NUÑEZ  
Subgerente de Servicios Internos Interino  
Subgerencia de Servicios Internos  
Firma como encargado.

Jose Arturo Alberto PASTOR PORRAS  
Gerente de Compras y Servicios  
Gerencia de Compras y Servicios

VISADO POR: