

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## MEMORANDO N° 0195-2025-ADM110-N

**A:** Javier Ernesto Olivera Vega  
Gerente Central de Administración

**DE:** Lilian Roselyn Cabrera Paz  
Jefe de Departamento de Programación Logística Interino

**ASUNTO:** Estandarización para la adquisición de repuestos marca Spaleck para lavadora Spaleck

**REFERENCIA:** Informe N° 0123-2025-CIR320-N

**FECHA:** 15 de abril de 2025

---

Mediante Informe N° 0123-2025-CIR320-N, el Departamento de Producción de la CNM (DPCNM), en calidad de área técnica, solicita la estandarización para la de repuestos marca Spaleck para lavadora Spaleck.

La Casa Nacional de Moneda (CNM) cuenta con una máquina lavadora alemana SPALECKZ33, adquirida en el año 2015, utilizada para el lavado de cospeles nacionales e importados. Esta máquina es considerada un equipo crítico, ya que procesa los cospeles utilizados para la fabricación de monedas circulantes. Sus componentes principales, así como ciertos repuestos críticos, son de la marca SPALECK para garantizar su confiabilidad, disponibilidad y correcto funcionamiento.

Los repuestos de la marca Spaleck son complementarios al equipamiento preexistente y garantizan su operatividad y funcionalidad. Asimismo, la adquisición de repuestos originales de la marca Spaleck es imprescindible ya que son los únicos que garantizan la funcionalidad, calidad y eficiencia del proceso de grabado, así como la operatividad de los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de la máquina.

Considerando el informe elaborado por el DPCNM, la normatividad vigente y la evaluación del Departamento de Programación Logística, se concluye que procede la estandarización para la adquisición de repuestos marca Spaleck para lavadora Spaleck por lo que corresponde al Gerente Central de Administración autorizar su estandarización, en cumplimiento de la delegación dispuesta por la Gerencia General en el literal j) del numeral 10 de la Decisión de Gerencia General 0053-2018-BCRP.

La presente estandarización tendrá vigencia durante el procedimiento de selección que se lleve a cabo para la adquisición de repuestos marca Spaleck para lavadora Spaleck.

Atentamente,

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Lilian Roselyn CABRERA PAZ  
Jefe de Departamento de Programación Logística  
Interino  
Departamento de Programación Logística  
Firma como encargado.

VISADO POR:

Jessica Judith GUEVARA PADILLA  
Subgerente de Logística  
Subgerencia de Logística

Jose Arturo Alberto PASTOR PORRAS  
Gerente de Compras y Servicios  
Gerencia de Compras y Servicios

Javier Ernesto OLIVERA VEGA  
Gerente Central de Administración  
Gerencia Central de Administración

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## INFORME N° 0123-2025-CIR320-N

### *Estandarización - Adquisición de repuestos marca Spaleck para lavadora Spaleck.*

Lima, 15 de abril de 2025

#### 1. Nombre del área:

Departamento de Producción de la Casa Nacional de Moneda (CNM).

#### 2. Nombre del responsable de la evaluación y su cargo

- Roberto Sergio Loayza Silva, Jefe Interino del Departamento de Producción de la CNM.
- Jorge Luis Lozano Peña, Técnico de Producción de la CNM.

#### 3. Descripción del equipamiento o infraestructura preexistente.

La Casa Nacional de Moneda cuenta con una máquina lavadora alemana SPALECKZ33, adquirida en el año 2015, utilizada para el lavado de cospeles nacionales e importados. Esta máquina es considerada un equipo crítico, ya que procesa los cospeles utilizados para la fabricación de monedas circulantes. Sus componentes principales, así como ciertos repuestos críticos, son de la marca SPALECK para garantizar su confiabilidad, disponibilidad y correcto funcionamiento.

#### 4. Descripción del bien o servicio requerido:

Se requiere la adquisición de repuestos mecánicos de la marca SPALECK para la máquina lavadora SPALECK Z33 del área de Fielatura, detallados a continuación:

N°	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	N° DE PARTE	CANTIDAD REQUERIDA
1	Z33-05/06-10 Rotary disk Z33 1.4 308 PU lining with turbo ribs	2566123	1
2	Z3304/2-1a Tub ring lined stainless Steel Z33	2468154	1
3	Z33-04/2-12a: Seal acid resistant (viton) Z33	2355050	1

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## 5. Uso o aplicación que se dará al bien o servicio requerido:

Los repuestos solicitados serán utilizados en los mantenimientos programados para el reemplazo de componentes desgastados o defectuosos.

- **Disco giratorio con revestimiento:** Elemento fundamental para el arrastre giratorio de los cospeles en el proceso de lavado.
- **Anillo revestido de acero inoxidable:** Evita el paso de los cospeles hacia el drenaje mediante una calibración precisa.
- **Sello resistente al ácido fabricado en material Viton:** Previene filtraciones de líquidos en el proceso de lavado, garantizando seguridad, calidad y productividad.

Dado lo especializado de la máquina, lavado de cospeles para monedas, los repuestos deben ser originales de la marca SPALECK. La utilización de repuestos no originales podría comprometer el funcionamiento del equipo y generar daños irreparables.

## 6. Justificación:

### 6.1 Aspectos Técnicos

El proceso de lavado de cospeles es una actividad fundamental en la fabricación de monedas circulantes y se realiza con la máquina SPALECK Z33. Dado su rol crítico, anualmente se programa un mantenimiento integral para inspeccionar sus partes, evaluar su estado y realizar reemplazos según sea necesario. La renovación de componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos depende del stock disponible en el almacén principal y de la frecuencia de uso.

### 6.2 Verificación de los presupuestos

- a) **La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados.**

Se cuenta con una máquina lavadora de cospeles SPALECK Z33, según lo detallado en el numeral 3 del presente informe.

- b) **Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e**

## **BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

**imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura.**

Los repuestos de la marca Spaleck son complementarios al equipamiento preexistente y garantizan su operatividad y funcionalidad.

La adquisición de repuestos originales de la marca Spaleck es imprescindible, ya que son los únicos que garantizan la funcionalidad, calidad y eficiencia del proceso de grabado, así como la operatividad de los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de la máquina.

### **6.3 Incidencia económica de la contratación:**

La estandarización en la adquisición de repuestos originales impacta positivamente en la economía del proceso productivo. El uso de componentes no certificados podría generar daños severos en la máquina lavadora, lo que resultaría en retrasos operativos y paradas no programadas en la fabricación de monedas. Esto afectaría significativamente la productividad de la planta industrial.

### **7. Conclusión**

En cumplimiento con lo establecido en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, que regula la estandarización, se solicita la aprobación de la estandarización para la adquisición de repuestos marca Spaleck para lavadora Spaleck.

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Roberto Sergio LOAYZA SILVA  
Jefe del Departamento de Producción de la CNM  
Interino  
Departamento de Producción de la CNM  
Firma como encargado.

VISADO POR:

Mauricio Ronald RUSSO CUNNINGHAM  
Subgerente de la Casa Nacional de Moneda (Cnm)  
Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (Cnm)

Javier Ricardo GUTIERREZ GONZALEZ  
Gerente de Gestión del Circulante  
Gerencia de Gestión del Circulante